Entrée principale (BT18-78409)

Les travaux de construction bloquent les entrées C100 au niveau 1 et C04 au niveau 0. Des entrées alternatives sont disponibles aux entrées principales de Laurier (L050, L127), à la terrasse supérieure Waller (L135), à la terrasse inférieure Waller (M080) et à la cour intérieure (C01A).

Les entrées accessibles ne sont disponibles qu'au niveau 0, identifié par l'étoile verte sur le plan ci-dessous.

Niveau 0:



Niveau 1:



Pelouse de Tabaret

NB : il s'agit des entrées alternatives dans les parties communes, et non des chemins d'évacuation alternatifs.